



# RELATÓRIO

---

**RLPA 002.6**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Engº Tiago Gonçalves Azeredo Torres (CREA: 318129)

OBRA: VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30  
JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA MG



	<b>PARREIRA SONDA GEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDA GEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023 <b>REV:</b> 0

## ÍNDICE

---

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. METODOLOGIA UTILIZADA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. SERVIÇOS EXECUTADOS.....</b>	<b>10</b>

ANEXO I: LOCAÇÃO DAS SONDA GENS

ANEXO II: PERFIS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS

ANEXO III: REGISTRO FOTOGRÁFICO

	<b>PARREIRA SONDAAGEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDAAGEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023 <b>REV:</b> 0

## 1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao solicitado por V.Sas, apresentamos no presente relatório, os resultados das **sondagens mistas** realizadas na obra: VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – MG.

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, indicando as características dos solos e rochas perfurados e as posições dos níveis de água encontrados nos furos.

Foram realizados **06 furos** de **sondagem mista**, totalizando **143,15 metros** de perfuração.

A realização das sondagens baseia-se na seguinte norma técnica:

- **DNER-PRO 102/1997:** “Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo”.
- **ABNT NBR 6484/2020:** “Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio”.

E utiliza a seguinte norma em complemento, para auxiliar:

- **ABNT NBR 6502/1995:** “Rochas e solos - Terminologia”
- **ABNT NBR 13441/1995:** “Rochas e solos - Simbologia”.

	<b>PARREIRA SONDAAGEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDAAGEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023
		<b>REV:</b> 0

## 2. METODOLOGIA UTILIZADA

A sondagem rotativa atrelada a sondagem à percussão, ou seja, a sondagem mista, identificada pela sigla SM, objetiva coletar amostras deformadas de solo e, principalmente, de rocha, além de identificar a profundidade do lençol freático, as camadas que compõem o subsolo, seja ela rochosa, ou não, e seus índices de resistência. O procedimento utilizado consiste em perfurar o solo com barrilete por meio do movimento de rotação, na sondagem rotativa, bem como cravar de forma dinâmica do amostrador a cada metro, na sondagem à percussão.

O método investigativo é feito com um equipamento denominado barrilete, constituído por um ou dois tubos, dotado de peça cortante feita com material de alta dureza em sua ponta, denominada coroa, que perfura o solo e rocha e retira as amostras por meio do movimento de rotação. O barrilete tem sempre uma camisa livre em seu interior para proteger o testemunho retirado do terreno.

A formação rochosa deve determinar o tipo de barrilete, bem como a coroa a ser utilizada na sondagem. Em caso de avanço em rocha sã e pedregulhos/matacões de rocha, por exemplo, é utilizada sonda hidráulica, com revestimentos acopladas a sondas percussivas, barriletes duplos giratórios e coroas diamantadas.

No trecho em solo, o processo de cravação do amostrador consiste em quedas sucessivas do martelo, padronizado com massa de ferro de 65 kg, em queda livre da altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m, conforme orientação da Norma Brasileira NBR – 6484/2020.

O índice de resistência a penetração, abreviado por N, é expresso pela soma do número de golpes requeridos para a segunda e a terceira etapas de penetração de 0,15 m, ou seja, o número de golpes correspondentes a cravação do amostrador nos 0,30 m finais, dos 0,45 m totais, estes valores são apresentados graficamente no perfil obtido através das inspeções geológicas-geotécnicas. Por meio dos índices de resistência é classificada a compacidade (no caso de areias ou siltes arenosos) ou a consistência (argila ou siltes argilosos) do solo.

	<b>PARREIRA SONDA GEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDA GEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023
		<b>REV:</b> 0

Através do ensaio de resistência à penetração, os valores dos índices de resistência a penetração obtidos dão uma indicação quanto à consistência (solos argilosos) ou estado de compactidade (solos arenosos) das camadas do solo investigadas.

**Tabela 1: Estado de compactidade e consistência.**

<b>TABELA DE SONDA GEM PARA CLASSIFICAÇÃO - SOLO</b>			
AREIAS E SILTES ARENOSOS		ARGILAS E SILTES ARGILOSOS	
Nº de Golpes	Compactidade	Nº de Golpes	Consistência
≤ 4	Fofa	≤ 2	Muito Mole
5 a 8	Pouco Compacta	3 a 5	Mole
9 a 18	Medianamente Compacta	6 a 10	Média
19 a 40	Compacta	11 a 19	Rija
>40	Muito Compacta	20 a 30	Muito Rija
		>30	Dura

Durante a operação de perfuração são anotadas transições de camada, observadas através de exame visual ou alteração da coloração do fluido de perfuração. Além disso, anomalias como perda d'água de circulação, fendas, fissuras, etc., são anotadas com as respectivas profundidades.

Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada uma amostra amolgada do solo, que é imediatamente acondicionada em recipiente hermético de dimensões que permitam receber pelo menos um cilindro de solo. O tipo de solo é obtido através da análise tátil-visual dessas amostras, que objetiva determinar os seguintes parâmetros:

- Granulometria;
- Plasticidade;
- Cor, e;
- Origem.

As amostras obtidas durante a perfuração de matérias rochosos são acondicionados em caixas próprias para esta finalidade de maneira a serem mantidas as posições relativas dos testemunhos coletados na ordem em que são retirados durante a perfuração. Feito isso, é feita análise tátil-visual dos testemunhos, que objetiva determinar os seguintes parâmetros:

- Classificação litológica;
- Grau de alteração;

	<b>PARREIRA SONDA GEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDA GEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023
		<b>REV:</b> 0

- Grau de coerência;
- Grau de faturamento;
- Percentual de recuperação da rocha, e;
- Designação Qualitativa da Rocha (RQD).

Para perfuração em rocha, conforme as tabelas a seguir foram realizadas análises para indicar o tipo de rocha encontrado, grau de alteração, fraturamento, consistência, porcentagem de recuperação e o índice de qualidade da rocha, sendo:

	<b>PARREIRA SONDAAGEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDAAGEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023
		<b>REV:</b> 0

**Tabela 2: Grau de alteração, consistência, fraturamento e designação qualitativa da rocha.**

<b>TABELA DE SONDAAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO - ROCHA</b>		
<b>GRAU DE ALTERAÇÃO<sup>1</sup></b>		
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO
A1	Rocha Sã	A rocha apresenta seus minerais constituintes sem decomposição. Eventualmente apresenta juntas oxidadas.
A2	Rocha Pouco Alterada	A rocha apresenta decomposição incipiente em sua matriz e ao longo dos planos de fraturas.
A3	Rocha Medianamente Alterada	A rocha apresenta apenas uma parcela dos seus componentes originais, com 1/3 do corpo da rocha já alterado. Superfícies das descontinuidades mostram de forma parcial a ação do intemperismo.
A4	Rocha Muito Alterada	A rocha apresenta decomposição não uniforme da matriz, com 2/3 de seu corpo já alterado. Alguns de seus minerais originais já estão completamente ou parcialmente transformados e as superfícies das descontinuidades apresentam intensa decomposição.
A5	Rocha Extremamente Alterada (Saprólito)	Todos os minerais originais, exceto o quartzo (quando houver), foram totalmente ou parcialmente decompostos pelo intemperismo químico. Esta rocha constitui material de transição entre rocha e solo.
<b>GRAU DE CONSISTÊNCIA<sup>1</sup></b>		
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO
C1	Rocha Muito Consistente	Rocha com som metálico, quebra com dificuldade ao golpe do martelo. Sua superfície dificilmente é riscada pelo aço.
C2	Rocha Consistente	Rocha com som fraco, quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo. Ao ser riscada pelo aço, deixa sulcos superficiais.
C3	Rocha Medianamente Consistente	Rocha cujas bordas de seu fragmento se quebram dificilmente sob pressão dos dedos. Facilmente riscável por lâmina de aço.
C4	Rocha Pouco Consistente	Rocha cujas bordas de seu fragmento se quebram sob pressão dos dedos. Sulcos profundos ao risco do aço.
C5	Rocha sem Consistência (Friável)	Rocha esfarela-se ao golpe do martelo, desagregando com a pressão dos dedos. Pode ser riscada com a unha.
<b>GRAU DE FRATURAMENTO<sup>1</sup></b>		
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO
F1	Ocasionalmente Fraturada	Fratura/metro $\leq 1$
F2	Pouco Fraturada	$2 \leq$ Fraturas/metro $\leq 5$
F3	Medianamente Fraturada	$6 \leq$ Fraturas/metro $\leq 10$
F4	Muito Fraturada	$11 \leq$ Fraturas/metro $\leq 20$
F5	Extremamente Fraturada	$20 <$ Fraturas/metro
<b>DESIGNAÇÃO QUALITATIVA DA ROCHA<sup>2</sup></b>		
QUALIDADE DA ROCHA		CARACTERIZAÇÃO
Excelente		$90\% < RQD \leq 100\%$
Boa		$75\% < RQD \leq 90\%$
Regular		$50\% < RQD \leq 75\%$
Pobre		$25\% < RQD \leq 50\%$
Muito pobre		$0\% \leq RQD \leq 25\%$

<sup>1</sup>Conforme ABNT NBR 6502/1995

<sup>2</sup>Conforme DNER-PRO 102/1997

	<b>PARREIRA SONDA GEM</b>					
<b>RELATÓRIO DE SONDA GEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>ANO:</b></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>REV:</b></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> </table>	<b>ANO:</b>	2023	<b>REV:</b>	0
<b>ANO:</b>	2023					
<b>REV:</b>	0					

O nível do lençol freático é obtido por meio das observações feitas pelo operador durante e após o processo de perfuração.

Os resultados das determinações supracitadas estão apresentados nos perfis individuais de sondagem em anexo.

	<b>PARREIRA SONDAAGEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDAAGEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023
		<b>REV:</b> 0

### 3. SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados **06 furos** de **sondagem mista**, com profundidades abaixo relacionadas, sendo **143,15 metros** de perfuração em solo, e **nenhum metro** de perfuração em matacão/rocha (com uso de coroa diamantada), totalizando **143,15 metros** de perfuração.

**Tabela 3: Profundidade das sondagens realizadas e nível de água encontrado.**

<b>SONDAAGEM MISTA</b>				
Sondagem	Profundidade solo (m)	Profundidade rocha (m)	Profundidade total (m)	Nível de Água (m) após 24hs
SM-01	15,45	-	15,45	SECO
SM-03	23,13	-	23,13	SECO
SM-04	22,13	-	22,13	SECO
SM-05	29,14	-	29,14	SECO
SM-06	26,15	-	26,15	SECO
SM-07	27,15	-	27,15	SECO
<b>TOTAL</b>	<b>143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143,15</b>	<b>-</b>

	<b>PARREIRA SONDAGEM</b>	
<b>RELATÓRIO DE SONDAGEM</b> VIAVOZ – EIXO DE INTEGRAÇÃO MG-30 – JARDIM DA TORRE – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - MG	<b>Nº PROCESSO:</b> RLPA 002.6	<b>ANO:</b> 2023 <b>REV:</b> 0

A **EMPRESA** se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente trabalho. Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.



**ENGº TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES**  
**CREA: 318129MG**